




多摩川本川におけるEC・CODの測定結果(2022年6月5日)



多摩川支川におけるEC・CODの測定結果(2022年6月5日)



多摩川本川におけるSiO₂の測定結果 (2022年6月5日)



- | | |
|--------------------------|------------------|
| 3. 小菅川 小菅フィッシング
ヴィレッジ | 14. 平溝川 奥沢橋 |
| 5. 日原川 家入沢付近 | 18. 平井川 森山神社南 |
| 6. 日原川 氷川小橋真下 | 20. 秋 川 落合橋(十里木) |
| 8. 海沢川 柿平橋下 | 21. 秋 川 秋川橋河川公園 |
| 9. 入 川 入川橋付近 | 22. 秋 川 東秋川橋下 |
| 10. 大丹波川 塔ノ沢バス停下 | 28. 残堀川 狭山池公園 |
| 12. 多摩川 多摩川第三発電所放流口 | 29. 残堀川 多摩川合流手前 |

多摩川支川におけるSiO₂の測定結果(2022年6月5日)